

Service-Angebot

Upgrade/Update ROYALevo

MULTIPLEX[®]

Modellsport GmbH & Co. KG

Stand: Oktober 2008

Seit der Vorstellung der **ROYAL**pro auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2008 erreichen uns verstärkt Anfragen von **ROYAL**evo-Besitzern, wie Sie ihre Anlagen auf das Niveau der **ROYAL**pro bringen können.

Für Besitzer von **ROYAL**evo-Anlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir ab KW44/2008 zwei Angebote, um ihre **ROYAL**evo zu aktualisieren bzw. aufrüsten zu lassen. In beiden Fällen muss das Gerät an eine der folgenden autorisierten MULTIPLEX-Service-Stellen gesendet werden:

Deutschland: MULTIPLEX Kundendienst, Westliche Gewerbestraße 1, D-75015 Bretten-Gölshausen

Österreich: Heinz Hable Modellelektronik, Seppengutweg 11, A-4030 Linz

Schweiz: Werner Ankli MULTIPLEX Service, Marchweg 175, CH-4234 Zullwil
oder
K. Elsener RC-Service Basel, Felsplattenstraße 42, CH-4055 Basel

Der Start der Angebote in allen anderen Ländern bzw. in allen anderen Sprachen als Deutsch erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, den wir auf unserer Internetseite bzw. per Newsletter baldmöglichst bekannt geben werden.

Angebot 1:

Upgrade ROYALevo - Firmwareupdate auf V2.xx mit HF-Modul-Tausch

Umfang des Angebotes:

- der Sender erhält eine Edelstahl-Antenne und eine neue Rückwand
- die Firmware wird auf Version 2.xx upgedatet
die Modelldaten werden konvertiert und nach dem Upgrade wieder in den Sender eingespielt ¹⁾
- das vorhandene HF-Modul HFM-4 oder HFM-S wird gegen das neue Synthesizer-HF-Modul HFM-S M-PCM/PPM ausgetauscht
- optional werden Scanner-Bausteine bzw. Channel-Check-Module auf Wunsch (Aufpreis) gegen den neuen Scanner-Baustein für das neue Synthesizer-HF-Modul HFM-S M-PCM/PPM ausgetauscht

Danach haben **ROYAL**evo-Besitzer einen Sender, der:

- M-PCM und (wie bisher schon) PPM senden kann
- die Vorteile der Edelstahlantenne bietet und mit Kurzantenne betrieben werden kann
- alle Möglichkeiten der Software 2.xx nutzen kann
- für 2.4GHz vorbereitet ist

Die **ROYAL**evo entspricht anschließend weitgehend der **ROYAL**pro ²⁾

Best.Nr. und Preise für das Upgrade

(Preise inkl. MwSt. und Rückversand sowie neuem Handbuch ROYALpro)

# 90 2245	Upgrade mit HFM-S M-PCM/PPM 35MHz	59,00 EURO
# 90 2246	Upgrade mit HFM-S M-PCM/PPM 40/41MHz	59,00 EURO
# 90 2247	Upgrade mit HFM-S M-PCM/PPM und Scanner 35MHz	89,00 EURO
# 90 2248	Upgrade mit HFM-S M-PCM/PPM und Scanner 40/41MHz	89,00 EURO

Hinweis:

Der Sender muss zusammen mit HF-Modul und ggf. Scanner-Baustein bzw. Channel-Check-Modul eingeschickt werden. Diese Teile werden durch uns fach- und umweltgerecht entsorgt.

Angebot 2: Firmware-Update ROYALevo auf Version 2.xx

Die Umstellung der **ROYAL**evo auf die Firmware V2.xx ist **nicht** über den ROYALevoDataManager möglich. Der Sender muss für ein kostenloses Update zu einer autorisierten MULTIPLEX-Service-Stelle gesendet werden. Die Modelldaten werden konvertiert und nach dem Upgrade wieder in den Sender eingespielt ¹⁾.

Danach haben **ROYAL**evo-Besitzer einen Sender, der

- die erweiterten Möglichkeiten der Software Version 2.xx nutzen, jedoch
- **nicht** in der Modulationsart **M-PCM** betrieben werden kann
- für 2.4GHz vorbereitet ist

Best.Nr. und Preis für das Firmware-Update auf Software Version 2.xx

(inkl. Rückversand sowie neuem Handbuch ROYALpro)

90 2244 Update Firmware ROYALevo → V2.xx

kostenlos

Angebot 3: Service-Check in Verbindung mit Update/Upgrade ROYALevo ³⁾

Genauso wie Ihr Auto regelmäßig zum Check in die Werkstatt gebracht wird, empfehlen wir Ihnen Ihre Fernsteuerung regelmäßig alle 2 Jahre zur Überprüfung ins Werk einzusenden. Auch Fernsteuersender unterliegen der Alterung und dem Verschleiß und sollten regelmäßig überprüft und wenn nötig nachjustiert oder Teile ersetzt werden → SERVICE-CHECK für ein PLUS an SICHERHEIT!

Nutzen Sie die Gelegenheit in Verbindung mit einem Update oder Upgrade für eine besonders kostengünstige komplette Überprüfung Ihrer **ROYAL**evo incl. Knüppelkalibrierung und ggf. HF-Abgleich ⁴⁾.

Best.Nr. und Preis für den Service-Check in Verbindung mit Upgrade/Update ROYALevo

(inkl. MwSt.)

90 2235 Service-Check mit Upgrade/Update **ROYAL**evo

zusätzlich **30,00 EURO**

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MULTIPLEX Service-Team

¹⁾ Konvertierung nicht möglich für Sender ROYALevo 7. Modelldaten werden beim Update gelöscht! Für Kunden, die eine ROYALpro 9 oder 12 neu kaufen, jedoch die Modelldaten aus Ihrer vorhandenen ROYALevo übernehmen wollen, bieten wir an den Datensatz (nach Zusendung per e-mail) zu konvertieren. Dieser Service ist kostenlos.

²⁾ Nur der Einbau der neuen 3-stufigen Ausbaushalter (# 7 5749) und der Alu-Knüppelgriffe mit Schalter/Taster (# 8 5931 ... 33) ist nicht möglich.

³⁾ Angebot befristet bis Ende März 2009!

⁴⁾ Beinhaltet nicht die Überprüfung des Senderakkus!

Hinweis:

Nach dem Upgrade/Update kann die Firmware V2.xx mit dem neuen **ROYALpro DataManager** über das Internet wie gewohnt auf dem aktuellen Stand gehalten werden.